www. Skiwachse-lehmann.com

Notice d`emploi

Nettoyer la semelle avec le défarteur et laissez sécher. Ouvrir les pores de la semelle avec une brosse métallique.

Avant emploi des farts et des sprays, réchauffer le flacon dans la main, bien agiter pour obtenir un fart homogène. La température idéale d'application des farts se situe entre 20°C et 25° C.

Fart de base

2 couches LF entrainement, ou GTF ou GR (Appliquer le nouveau fart low fluor à froid . Laisser sécher au moins de 5 à 30 minutes et plus si possible, la tenue du fart sur la semelle n'en sera que meilleure. Faire pénétrer le fart dans la semelle avec le tampon de liège manuel ou avec un tampon rotatif qui offre un meilleur rendement. Laisser durcir au moins 5 minutes, une nuit de séchage constitue la durée idéale pour un bonne tenue du fart.

Le fartage avec le liège rotatif offre la même dureté qu'un fart à chaud

Le tampon en liège à poignée de bois offre une bonne transmission d énergie en toute sécurité pour les doigts.

Brosser la semelle avec une brosse dure (rotative ou main). Lustrer la semelle avec une brosse douce de finition (rotor ou main).

Fart de base polyvalent: liquide ou Swix BP 88 (fart a repasser)

Finition

Suivant les conditions de neige: choisir un fart de type ZR 1 – 5 et/ou un Spray. Lustrer la semelle avec chiffon doux pour une meilleure finition.

Attention: pour avoir un ski très rapide dès le départ, le travail de brossage et de lustrage est fondamental.

Pour une compétition très longue ou dans une neige agressive, il est recommandé d'appliquer une 2ème couche de finition (suivant les conditions de neige). Ainsi les skis sont prêts pour une seconde manche ou une longue distance en ski nordique simplement en lustrant la semelle des skis avec une brosse douce de finition. Il en est de même pour les skis de saut (si les conditions de neige ne changent pas).Travailler toujours dans un espace bien aéré.

Ne pas fumer pendant l`utilisation.
Eviter de respirer les vapeurs émises par les farts.
Conserver les farts dans un endroit frais.

D 66440 Blieskastel (Assweiler),
Fax: +49 (0) 6803 39 11 05,

Saar-Pfalz-Str. 10,
Mobil : +49 (0) 177 309 77 31

Tel. +49 (0) 6803 39 11 04,
Mail: HJL@skiwachse-lehmann.de